

Bilag: Statusoversigt for eksisterende forbrændingsanlæg i bygderne og mindre byer.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra den enkelte kommune indhentet i september måned 2004. Bemærkningerne beror således på den enkelte kommunes eget udsagn. Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for etablering, drift og vedligeholdelse af de nævnte forbrændingsanlæg.

Beliggenhed	Type:	År for ovn:	Bemærkninger:
<u>Nanortalik</u>			
Aappilatoq	1700	1998	Taget er utæt og anlægget er nedslidt, så der forekommer ofte driftsstop.
Ammasivik	1700	1995	Brænderen er ofte defekt og anlægget er nedslidt, hvorfor der ofte forekommer driftsstop.
Alluitsup Paa	1910	1995	Lågen er ødelagt og anlægget nedslidt
<u>Oqortoq</u>			
Saarloq	1700	1998	Anlægget i Saarloq anvendes ikke. Det er oprindeligt blevet sejlet ind og lagt i terrænet et uvejsomt sted langt fra bygden. Anlægget er aldrig blevet transporteret til selve bygden ej heller samlet på stedet. Anlæggets elektriske dele er blevet opbevaret i bygdekontoret, ligesom materialer til stålhallen er opmagasineret. Ved reparation af anlæggene i Eqalugarsuit og Saarloq er der hentet tdele fra anlægget i Saarloq.
Eqalugaarsuit	1700	1996	Er i drift
Qassimiut	1700	1997	Er i drift
<u>Narsaq</u>			
Igaliku	1700	1997	Anlægget brændte i 2003. Narsaq Kommune er ved at udbedre skaderne. Dette betyder montering af nye tag- og vægplader. Anlægget er pt. ikke i drift.
Qassarsuk	1700	1996	Bliver normalt brugt. Der er dog pt. problemer med lågen, hvorfor man er ved at købe en ny.
<u>Ivittuut</u>	1700	1996	Anlægget bliver brugt og fungerer upåklageligt.
<u>Paamiut</u>			
Arsuk	1700	1999	Anlægget fungerer og bliver brugt
<u>Nuuk</u>			
Qeqertarsuatsiaat	1700	1995	Er i drift
Kapisillit	1700	1997	Er i drift
<u>Maniitsoq</u>			
Atammik	1700	1997	Anlægget i Atammik står stille, da det skal renoveres. Der er problemer med oliefyret og med foringen på ovnlåget. Vil efter planen blive renoveret i 2005.
Napasooq	1700	1998	Er i drift og har kørt siden det blev opført
Kangaamiut	1910	1995	Har stået stille i et par år, men er netop blevet repareret og taget i brug igen.
<u>Sisimiut</u>			
Itilleq	1700	1994	Færdigmonteret og i drift
Sarfannguut	1700	1995	Anlægget er færdigmonteret og i drift. Der mangler dog betongulv. Gulvbelægningen er grus og der ligger aske blandet i gruset
<u>Kangaatsiaq</u>			
Kangaatsiaq by	1910	1996	Færdigmonteret, men er pt. ikke i drift. Der har været mange problemer med det og er pt. defekt
Attu	1910	1995	Er endnu ikke færdigmonteret
Niaqornaarsuk	1910	1999	Er endnu ikke færdigmonteret
<u>Aasiaat</u>			
Akunnaaq	1700	1995	Færdigmonteret og i drift

Kitsissuarsuit	1700	1996	Færdigmonteret og i drift
Qasigiannguut			
Qasigiannguut by	2500	1997	Er færdigmonteret og i drift
Ikamiut	1700	1997	Er ikke i drift
Ilulissat			
Oqaatsut	1700	1998	Hal indkøbt, mangler fundament og vej, ovnen står på kajen.
Qeqertaq	1700	1999	Fundament støbt, vej anlagt, hal indkøbt, mangler ovnmontering og at rejse hallen .
Saqqaaq	1700	1995	Ovn defekt og ude af drift.
Ilimanaq	1700	2000	Det hele mangler
Qeqertarsuaq			
Qeqertarsuaq by	2500	1997	Der er intet forbrændingsanlæg i byen. Forbrændingsoven der er i byen er ikke brugbar.
Kangerluk	1700	2001	Anlægget er ikke installeret grundet økonomi i kommunen og det skønnede behov herfor. Ligeledes er der ikke kvalificerede folk til betjening af anlægget. Der må formodes at være mange negative konsekvenser ved at begynde at installere et forbrændingsanlæg, der har stået hen i 6 år.
Uummannaq			
Ukkusissat			Et ansøgt forbrændingsanlæg i Ukkisissat blev opgivet, da Arbejdstilsynet stillede vilkår til anlægget, som ville beløbe kommunen i 2.mio. kr., hvilket kommunen ikke havde råd til.
Upernavik			
Upernavik by	2500	1997	
Kujalleq Upernavik	1700	1995	
Kamgersuatsiaq	1700	1995	
Aappilattoq	1700	1994	
Tasiusaq	1700	1994	
Nuussuaq	1700	1995	
Kullorsuaq		1994	
Innaarsuit	1700	1995	
Oaanaaq			
Qaanaaq by	1910	1995	Bruges kun minimalt. Er fejlplaceret.
Savissivik	1700	1999	Kører ikke optimalt. Årsagen er den, at der ikke umiddelbart er folk til at foretage reparationer lige rundt om hjørnet. Anlæggene burde være noget mere enkle i deres opbygning
Ammassalik			Anlæggene bliver generelt brugt, med der er midlertidige stop
Sermiligaaq	1700	1994	Anlægget i Sermiligaaq har været ude af drift nu i nogle måneder på grund af brandskade. Det er ikke kommet i gang igen
Kulusuk	1910	1995	Anlægget i Kulusuk har været ude af drift i et stykke tid ligeledes pga. brandskade, men er nu i gang igen
Tiniteqilaq	1700	1998	God regelmæssig drift uden problemer
Kuummiut	1910	1998	God regelmæssig drift uden problemer
Isortoq	1700	2000	Lejlighedsvis problemer med korrekt betjening.
Ittoqqortoortii			
Ittoqqortoortii by	1910	1997	Bliver ikke brugt i øjeblikket, da risten skal skiftes ud med en ny. Risten skulle være klar i oktober måned.